



Stefan Toebrick, Schwalmweg 33, 47807 Krefeld

An
Birgit Wollschläger-Hillen &
S. Suesterhenn
Auf der Gath 38
40670 Meerbusch-Strümp

Datum: 06.08.2025

Bei Zahlung bitte Rech.-Nr. angeben

Rech.-Nr.: 2113/25/1790



Steuernummer: 117/5385/1539

Seite 1 von 1

Rechnung für Schornsteinfegerarbeiten 2025

Liegenschaft: Auf der Gath 38 40670 Meerbusch

RECHNUNG

im Kundenauftrag ausgeführte, gem. KÜO Anlage 1 u. 1. BImSchV gesetzlich vorgeschriebene und weitere Tätigkeiten.

Bezeichnung	Anzahl	m/min	Arbeitswert		AW Faktor	Betrag EUR
			Einzel	Gesamt		
Grundwert für Überprüfungsarbeiten, Emissionsmessung zusammen mit Kehrarbeiten je Gebäude/ jährlich	1			19,90	1,25	24,88
Schornstein kehren (feste Brennstoffe)	1	7	0,80	5,60	1,25	7,00
Schornstein kehren (feste Brennstoffe)	1	10	0,80	8,00	1,25	10,00
Überprüfungsarbeiten Abgasanlage (flüssige Brennstoffe jährlich)	1	12	0,60	7,20	1,25	9,00
Rauchfang kehren (feste Brennstoffe)	2		1,30	2,60	1,25	3,25
Abgaswegeüberprüfung flüssiger Brennstoff/jährlich (einschl. anteiliger Arbeits- und Begehungspauschale)	1			27,00	1,25	33,75
TERMINE:						
In diesem Block sind keine Materialkosten enthalten.						
Nettosumme					EUR	87,88
MwSt. 19 %					EUR	16,70
Summe freie Tätigkeiten					EUR	104,58

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.
Etwaigen Eigentumswechsel (nach Grundbucheintrag) sowie jede Veränderung
an Feuerungsanlagen oder Schornsteinen bitte ich mir umgehend mitzuteilen.
Als Glücksbringer stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abzug zahlbar;
bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung unter der o. g. Rechnungsnummer

Bankverbindung: Sparkasse Krefeld
Steuernummer: 117/5385/1539
Gläubiger-ID: DE79ZZZ00000566288

IBAN: DE87 3205 0000 0000 0152 63

BIC: SPKRDE33XXX



GÜTESIEGEL
SCHORNSTEINFEGER

Schornsteinfegermeister
Gebäude-Energieberater & Schimmelberater HWK
Schwalmweg 33
47807 Krefeld

Tel.: 02151-3273222 M:01577-3273424
Fax: 02151-3273223 StefanToebrick@web.de

Stefan Toebrick, Schwalmweg 33, 47807 Krefeld

An
Birgit Wollschläger-Hillen &
S. Suesterhenn
Auf der Gath 38
40670 Meerbusch-Strümp

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO*
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 2113.000 / F-01

Auf der Gath 38
40670 Meerbusch

Gebäudeteil:

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Nennleistung
De Dietrich, Domomatic KT 2-27, 0296470-00-01958, 2004	21 - 27 kW	27 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung
Weishaupt, WL 5/1-B, 542260304, 2004	mit Gebläse	1,4 - 3,4 kg/h
Feuerstättenart	Art der Anlage	Brennstoff
Heizkessel	Heizung mit BW	Heizöl EL

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend)

Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte:		Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓	O ₂ - Gehalt im Abgas	2,9 %
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO-Gehalt	24 ppm
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				O ₂ - Differenz im Ringspalt	- - %
				Lufttemperatur im Ringspalt	- - °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	- - Pa
				☒ Es wurden keine Mängel festgestellt	

- ☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- ☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- ☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:	Grenzwerte:	Rußzahl	CO-Gehalt	mg/kWh
		Öloderivate	Abgasverlust	%
Rußzahl-Einzelwerte	Rußzahl-Mittelwert	Öloderivate	CO-Gehalt	mg/kWh
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				unsicherheit

nächste Durchführung 2026

- ☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil
- ☐ Abgasverluste über %
- ☐ CO-Gehalt über mg/kWh
- ☐ Rußzahl über
- ☐ Öloderivate im Abgas

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) MRAV00315405NW40725, BMRZ00DD0658NW40725

06.08.2025

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann:

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung