

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes <b>Fabian Merz</b> Blumenstraße 3 40667 Meerbusch Tel.: 02132 915885 Fax: 02132 915884 info@fabianmerz.de	<b>Datum der Arbeitsausführung: 28.01.2026</b> <input checked="" type="checkbox"/> Überprüfung nach § 1 KÜO <input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO <input type="checkbox"/> Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BImSchV <input checked="" type="checkbox"/> Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSchV <input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BImSchV <input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BImSchV Ausfertigung für: Betreiber <b>03-072-6 / 1 / 1</b> Betreiber / Aufstellungsort der Anlage  Taubenacker 6 40668 Meerbusch Lank-Latum Gebäudeteil: KG Einfamilienhaus Keller
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frau  
Martina Wilhelms  
Botnegrenda 51  
5244 FANA Norway

<b>Bescheinigung</b> über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26.01.2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676)					
<b>Wärmeaustauscher:</b> Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung Brötje, EB-U-30, 86469, 1991			Leistungsbereich 30 kW		Nennleistung 30 kW
<b>Brenner:</b> Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung Brötje, 0-30-11E-U2, 1991			Brennerart mit Gebläse		Leistungsbereich 1.3-3.5 kg/h
Brennstoff Heizöl			Art der Anlage Heizung mit Brauchwasser		
Feuerstättenart Heizkessel Herstellerbescheinigung nach §6 1.BImSchV <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein					
<b>Überprüfungsergebnis gemäß KÜO</b> ( ✓ = in Ordnung, <b>X</b> = mangelhaft, - = nicht zutreffend):					
Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte:	↓	Abgasabzug:	↓	Abgasleitung	✓
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓	O <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas	4.50 %
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO-Gehalt	14 ppm
<input type="checkbox"/> <b>Folgende Mängel wurden festgestellt:</b>				O <sub>2</sub> -Differenz im Ringspalt	- %
				Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa
				<input checked="" type="checkbox"/> <b>Es wurden keine Mängel festgestellt</b>	
<input type="checkbox"/> Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.					
<input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.					
<input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.					
<b>Messergebnis gemäß 1. BImSchV:</b>		<b>Grenzwerte:</b>	Rußzahl	1	CO-Gehalt
			Ölderivate	keine	Abgasverlust
Rußzahl-Einzelwerte	0	0	0	Rußzahl - Mittelwert	0
			Ölderivate	keine	CO-Gehalt
Wärmeträgertemperatur	75 °C		Verbrennungslufttemperatur	16 °C	Abgastemperatur
					153 °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	4.00 %		Druckdifferenz	-9 Pa	Abgasverlust
					6 %
<input checked="" type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.					Messunsicherheit
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht <b>nicht</b> der Verordnung, weil ..... Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum ..... zu wiederholen.					1 %

Bemerkungen:

<b>Messgeräte-Identifikationsnummer(n)</b>	MRAV30741800NW40725 - WMRZ42338000NW40725
28.01.2026 Datum/Unterschrift	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.